

Cocina Gefest 5500-03 0044

No defraud

No existen

pequeo brasero, no insertado en las ranuras.| Una bandeja para hornear

el temporizador tiene errores: los botones tctiles no funcionan, los quemadores no se pueden intercambiar.