Aspirador Karcher WD 6 P Premium

Me gusta todo hasta ahora

No

Es un poco pesado

-

La mayor parte del tiempo, dej de trabajar en la perilla de ajuste de tensin.

Solo un filtro de motor! Hay una funcin de soplar la suciedad del filtro, pero segn las revisiones, no es muy efectiva. En el video de la marca en s, se muestra cmo las virutas de madera se obstruyen en un filtro, del cual luego debe sacudir un montn de aserrn! (Entiendo qu tipo de cicln es entonces? En mi aspiradora domstica Electrolux Ultraflex (con cicln), solo llega polvo fino a los filtros. Resulta que KARCHER tiene un cicln de mala calidad? Bueno, tal vez por eso las bolsas de basura se proporcionan para la aspiradora? Algunos usuarios sugieren verter en un tanque de agua para que el polvo se asiente en el fondo, sin embargo, como dicen en la revisin, esto no es muy bueno para un filtro de motor de papel. Aunque, parece que si es posible recoger agua en el tanque, sigue siendo ms o menos normal. Tal vez esta aspiradora es para polvo fino de concreto?, cuando ya lo tapa todo y de hecho ningn filtro ayudar (por eso solo hay un filtro y otra bolsa) Vi un video sobre cmo puedes mejorar la aspiradora limpiadores hacindolos usted mismo cicln y poner filtros adicionales o hacer un filtro de agua Sin embargo, decid no comprar esta aspiradora, ya que gastar tanto dinero y luego terminarlo no es una buena idea Como resultado, ser sinceramente he mirado muchos modelos de aspiradoras de empresas y son todas casi iguales, en la KARCHER WD 6 P me gusto que el motor con el filtro del motor no esta en el deposito, sino en la tapa misma, pero si No tiene un filtro de trapo adicional.

Pesado, cabrn, pesa casi 10 kilogramos. Para una aspiradora industrial, tener un cable de 6 metros de largo no es grave.

Es difcil clasificar esto como una desventaja, pero incluso cuando hicieron reparaciones, la bolsa comenz a apestar antes de que estuviera al menos a la mitad, era demasiado grande. Si lo llevas a reparar t mismo en casa, mira el modelo ms pequeo.

El cepillo que viene con el kit no tiene ajuste flotante. En relacin al gnero. Usamos un cepillo mulinex viejo. Es bueno que calcen

Precio

Comprado 3 uds. Todas las aspiradoras estn rotas.

Para ser honesto, me gustara la inclusin en el mango, y no es muy conveniente encenderlo. el interruptor se realiza mediante un "giro", aunque es suave, PERO primero se enciende a plena potencia, luego lo giramos ms y poco a poco nos movemos al mnimo de potencia de succin. Me gustara algo al revs, primero la potencia MN y luego la MX El propio compartimento receptor en el sentido de un tanque. Por su naturaleza, la unin del fondo con las paredes tiene un "hueco" en el que se obstruyen los desechos slidos - medianos (vidrio, arena de grano grueso, pedazos de concreto), si no los recoge en una bolsa, no es muy conveniente sacarlos. Aspirado la casa y el garaje despus de la construccin, polvo de yeso. El filtro tuvo que ser sacado y sacudido cada 4-6 m2 de rea. El sistema de limpieza inversa no ayuda. Considero que esto es un defecto grave.

no

no hay forma de quitar el cable dentro de la carcasa

Aspirador de muy mala calidad. No apesta tanto, tom 3 para un sitio de construccin, para terminar. Utilizar, aspirar el suelo, trabajar con rozadora de pared. En 2 de cada tres, los cojinetes del motor estuvieron cubiertos durante 10-12 veces de uso.

todava no encontrado, ha estado funcionando durante la 2 semana.