

# Altavoces de ordenador Microlab FC-730

despus de 8 aos de uso, comenzaron a chirriar cuando se encendi la alimentacin.

- cables cortos de los satlites laterales y subwoofer- en lugar de tweeters HF dummy- Pegamento en los difusores, como resultado de los cuales no se ven muy bien sin una rejilla

Los tweeters resultaron ser un maniqu. es solo una pelicula de belleza... practicamente no hay sonido de altas frecuencias, el sonido es un poco sordo. aunque la tarjeta de sonido es buena...

todavia no hay, espero que no haya!

1) Cables cortos (yo tuve que comprar ms) 2) Bueno, tal vez baja potencia, volumen. Y aunque a veces me dan ganas de que se rompa el cristal, sigo sin escuchar msica as durante mucho tiempo. Obviamente juegan ms de sus 3900 soms (~2900 rublos) e incluso los 5400 soms actuales (~4000 rublos). El costo est subestimado :) Por cierto, en la tienda donde los tom, se vendieron durante 5-7 aos seguidos. Esto tambien dice mucho.

No hay entrada para auriculares... porque a veces quieres escuchar msica a todo volumen por la noche. .. el amplificador de la computadora no tira

altavoces de una va, etc.

Me gustara que los cables fueran ms largos. Despus de un ao de uso, ajustar el sonido con la rueda del amplificador se ha vuelto imposible! reduce el sonido, y salta de un lado a otro o viceversa crece, muy molesto a veces! Solo el mando a distancia ayuda.

Pequeo fondo incluso en modo de espera. Despus de 2 aos de funcionamiento, el potencimetro de la perilla de volumen comenz a jugar trucos: lo subes, lo sube o lo baja.

1) S, como todos ya han notado, el sistema realmente suena mal en el sistema de sonido incorporado. 2) Amplificador en otro color. 3) Cables cortos.

- el subwoofer no es nada en absoluto, con un volumen alto en aumento - los parlantes continan sonando ms fuerte y el subwoofer comienza a quedarse en silencio - no hay soporte de pared en los parlantes, solo en un puesto o en una granja colectiva fijacin con tornillos autorroscantes - los cables no eran lo suficientemente largos pero el cable al subwoofer bate todos los rords, su longitud es de aproximadamente un metro

Sonido terrible, "arena alta" y graves en auge. Los cables a los altavoces son simplemente ridculos, la seccin transversal es minscula (incluido el subwoofer). Altavoces en un color, un

amplificador en otro, un control remoto barato, pequeñas cosas desagradables. El subwoofer en modo 5.1 también se reproduce cuando la entrada está deshabilitada (conector al subwoofer) :)  
Aparentemente, solo se mezcla desde los canales.

Cables cortos (tuve que soldar e instalar otros nuevos), en un amplificador externo) Falta de fijaciones a la pared en los satélites (tuve que ir a granja colectiva)

1. Gestión  
2. Cables cortos

solo un grupo de radioaficionados. Los satélites probablemente se tomaron del conjunto 2.0, pero luego los woofers y tweeters fueron reemplazados por un tweeter de rango medio y ahora tenemos un altavoz con un gabinete de gran tamaño y una gran caída de 100 Hz a 200 Hz. Es mejor llamar a un subwoofer o gupal

El control remoto es una copia exacta de un defensor barato, no coincide con el sistema. Cables cortos. Falta de oradores (props). El ajuste de los canales individuales -5 a +5 será mejor desde el apagado completo hasta el volumen máximo.