

Calentador de agua Stiebel Eltron DHF 18

Un depósito reventado no se considera un caso de garantía por parte del fabricante

no detectado

cuando se utiliza el modo de 12 kW, existe una alta probabilidad de calentar el cable y disparar la máquina en el escudo y, en consecuencia, apagar el dispositivo