

Alarma de coche Sigma SM -500

El llavero principal se queda sin batera en 2 semanas

Calidad desagradable del llavero con retroalimentacin (localizador). Durante 3 meses de funcionamiento normal, el botn de activacin / desactivacin se rompi. La desactivacin del sensor de impacto se implement de manera inconveniente.

El sensor de impacto tiene una sensibilidad muy dbil.

El sensor de impacto es muy dbil.