

# Frigorifico Atlant XM-4424-509 ND

La calidad del producto es muy mala

ruidoso (no es crítico para un apartamento separado, solo se escucha en la cocina), congelador no demasiado grande (finalmente compré no un congelador, sino un refrigerador, pero quiero que todo esté a la vez)

Nombre "Atlant" en la puerta despegado junto con la película. La temperatura en el compartimiento del refrigerador no cae por debajo de los 7 a 12 grados, aunque la pantalla muestra 2. La luz se enciende de vez en cuando, o puede que no se encienda durante todo el día. Rechina espontáneamente cuando se cierran las puertas. Cuando se encendió un mal funcionamiento en la pantalla, llamé al servicio "elekta". En una semana vino el amo!!! Puse la lavadora debajo de la puerta y listo. Y el resto no se repara!!! Esto es Atlanta. En la izquierda. Empecé a llamar a Minsk. Después de la llamada, una semana después, vino el malvado director de servicio Sergey Alexandrovich: desmanteló el piso del refrigerador, recogió algo y se fue. Regresé después de mi llamada tres semanas después, cambié el ventilador y desapareció. El compartimiento del refrigerador dejó de funcionar por completo. Sergei Alexandrovich pidió no volver a llamar. Después de consultas con Rospotrebnadzor, el refrigerador fue llevado al servicio un mes después. El resultado: vivimos sin refrigerador, esperamos el vencimiento de 45 días para devolver el dinero a la tienda. Bueno, si un camino no vuelve a la corte. Así que piense si necesita tal horror.

En el contexto de un producto excelente, me sorprendió mucho y dejé la impresión de "producción soviética": estos son bordes superiores afilados como cuchillas de cajas de plástico transparente para verduras y frutas. en el compartimiento del refrigerador. En la industria del plástico, esto se llama flash. Una consecuencia del desgaste del molde de fundición de la caja o una violación de la tecnología de fundición de la caja.