

# Cortacsped Tatra Garden BCU 45

Rara vez escribo reseas, pero esta vez decid escribir. La gente no repite mis errores y nunca compra cortadoras de csped de esta empresa. Antes de eso, haba una cortadora de csped Stihl, en comparacin con la Tatra Garden GLM 2500 NEW, Stihl es 10 veces mejor en todo, desde el consumo hasta la calidad del corte. Adems, este cortacsped ya ha sido reparado diez veces (o el carburador, o el motor de arranque est roto, o algo ms). Pero, ese ni siquiera es el punto. En mayo, el cuchillo estall. Hoy es 26 de agosto de 2021 y desde mayo no he podido comprar un cuchillo!!! Esta chatarra permanece inactiva debido a la falta de un cuchillo. Intent recoger una cuchilla de otras cortadoras de csped y qu piensas? Nada encaja. En mayo, los responsables de la web de Tatra Garden me dijeron que el coronavirus y el cierre de fronteras tenan la culpa de todo... prometieron traerlo en junio, luego en julio, hace 5 minutos dijeron, que no hay cuchillos y nunca los habr, y necesito comprar una cortadora de csped nueva y tirar esta basura a un vertedero.

Todo: muy ruidoso, fuerte vibracin, interrupciones en el trabajo, mano de obra deficiente

Todo

-Alto consumo de combustibles y aceites. S, y se recomienda llenar el aceite a la 1:40, no a la 1:50  
- Procedimiento de rodaje. Ni siquiera s cmo describir. En general, en lugar de cortar, pasa al menos un da en procedimientos incomprensibles con un temporizador (funciona durante 5 minutos, 10 descansa, no recuerdo exactamente, consulte las instrucciones. Y as sucesivamente hasta que quem 2 tanques ). -Despus de la primera puesta en marcha, inmediatamente envenen el escape por debajo de sus pernos de montaje, como resultado, la proteccin del escape y el tanque estaban manchados con aceite quemado, un simple ajuste no ayud.- No tienes tiempo para cambiar el hilo de pescar de la caja. Lleva ms tiempo enrollar uno nuevo en una bobina que cortarlo. -Siguiente - puesta a punto del carburador, que era, ostensiblemente configurado de fbrica. La guadaa arranca mal, luego con facilidad, y despus de arrancar trabaja a altas velocidades con la palanca de gas NO presionada -Luego, la manguera de drenaje de combustible simplemente se descompuso o disolvi. Un ao ms tarde, la segunda manguera de suministro de combustible se desafil, es decir, - La vlvula de la tapa del combustible no funciona, el exceso de presin de vapor no se libera, como resultado, el combustible se envenena a travs del sello de alimentacin-retorno y se esparce por el tanque. - El motor de arranque est roto. El motor de arranque (mecanismo de cuerda) comenz a acuarse. el cable no se rebobina despus de intentar arrancar una guadaa.Eso es todo lo que record durante un ao. Lo cort hasta 2000 (a la fuerza) la temporada pasada. Si an no ha perdido el deseo de comprar este producto (TATRA GARDEN BCU-45), entonces no sea perezoso y lea los extractos del CERTIFICADO DE GARANTA para los cuales NO se aplica la garanta.

Precio, calidad , Servicio...

20 minutos de funcionamiento, 10 minutos de refrigeracin. Servicio - HAPUGI!

-  
Compr hace una semana, Tatra-VSU-55, estaba rodando, luego trabaj un poco ms al ralent y mor,  
el especialista mir, dijo que la bobina que suministra la chispa vol,

Todos los divorcios de ms mala calidad su precio menos mil

no encontrado todava