

# Cmara Leica M-P Typ 240 kit 135

Visor externo dbil, empuadura incmoda y caro

no orgnico, visor sin reflejo. poca sensibilidad a la luz. Tapa de batera con tarjeta de memoria.

La pantalla est pegada, no hay lmpara de flash, no hay estabilizacin, lentes manuales, no se indica la distancia de trabajo, la figura muestra que la lente de 50 mm sobresale como una SLR, si alguien empuja debajo del codo, a t .to. no hay agarre, el video es pobre, el precio no corresponde a la realidad, la ventaja de la regadera es su compacidad, sus caractersticas de peso y tamao estn sobreestimadas, es decir perdi su marca por deficiencias