

Picadora de carne Caso FW 2000

sin piezas de repuesto, una aleacin incomprensible en lugar de metal

Ruido... los engranajes se acostumbraron a 40 kg de carne, el ruido se hizo menor. El tornillo est roto. Sin proteccin de sobrecarga.

Falta de repuestos.

Dos sinfines se rompieron exactamente en el sexto da de funcionamiento

Muy ruidoso, incluso pens en insonorizar la carcasa desde el interior, pero esto es ms bien una caracterstica de diseo, una caja de metal hueca.

no

No

cuando se desplaza carne congelada a velocidad 1, obviamente disminuye la velocidad, es decir, solo para carne descongelada

no