## Calentador de agua Thermex SPR 80 V

La disposicin de la carrocera de este modelo no es muy buena. Creo que las calderas de almacenamiento de pequeo volumen deberan tener una profundidad menor. En este caso, ser ms ci

fcil encontrar un lugar adecuado para la instalacin. Seis meses despus, cuando se calent, apareci un ruido distinto, no haba crecido nada ms que escamas.
No lo encontr
No se detect.
La vivula de seguridad no retuvo desde el principio. principio y socavado constantemente. Pero con el tiempo, este problema desapareci y el agua goteaba solo durante el calentamiento. No hay tubo para drenar el agua de la vivula de seguridad, pero adapt con xito una manguera de ducha de un grifo viejo para este propsito.
parece estar caliente. pero larga. y si no espera 2 horas, el agua caliente se acaba rpidamente y compra agua fra (( es imposible obtener informacin sobre el servicio el centro de llamadas es muy tacao con los comentarios y no hay un solo especialista en la ciudad, a quin se podra invitar, aunque sola haber un centro de servicio completo!
filtrado despus de 7 aos de funcionamiento
pareca un poco grande, sin ouzo incluido. En el kit solo haba 2 ganchos de anclaje, para 4 ojos!!! Entonces, o el fabricante guarda o el vendedor manipula el paquete. El manual dice sobre los ganchos de anclaje de dos maneras!!! - en general, no puede excavar al vendedor para completar los productos !!!
no
error ortogrfico en el panel-MODO ESTNDAR aparentemente se ensamblan en China
Todo se adapta
no encontrado
No encontrado .
no encontrado

Todava no lo veo

Es necesario reemplazar peridicamente el elemento calefactor. Nunca he cambiado en cinco aos (funciona dos semanas al ao), pero esta temporada

La vIvula de alivio de presin no permite que el agua se drene por completo. Al mismo tiempo, el agua gotea a travs del botn de la vivula durante el calentamiento. Tuve que ponerle un balde de mayonesa debajo. Haba reguladores de presin de agua en el apartamento, cuando se pudrieron y se dej entrar el agua directamente, la vIvula dej de fluir. Ha estado funcionando durante unos 5 aos desde que se mudaron a un nuevo apartamento. Nuestra casa an no ha sido entregada, el ascensor no funciona. Interrupciones constantes en el suministro de agua. Encendemos el calentador solo durante la ausencia de agua caliente. I simplemente nos salva. De alguna manera, durante tres meses seguidos, solo lo usaron. Ahora, en el modo de calefaccin, ha aparecido un silbato y la vIvula, sin cesar, drena agua a travs del tubo hacia la alcantarilla. Creo que la presin del agua es excesiva, ya que el vecino tiene lo mismo. Tan pronto como sagu la tubera de drenaje, y el vecino tena un balde pequeo, se inund. O tal vez le ha llegado el momento, lo montan con un vecino a la vez, solo que tiene otro. De hecho, me sorprende que haya estado trabajando durante tanto tiempo. En mi trabajo anterior, casi todos los calentadores comenzaron a tener fugas despus de un ao, aunque los haba de todos los dems fabricantes. Quit la vIvula de presin de uno de ellos, pero mis manos nunca llegaron a ponerla por mi cuenta. En apariencia, son iguales, solo que con esta vIvula, el botn se puede girar hacia atrs, mientras que la vIvula se fija en la posicin abierta. Verifique la vIvula al comprar. Viene en kit y se atornilla al tubo de escape. Si no tiene un bloqueo de posicin abierta, debe comprarlo por separado, cuesta desde un centavo. Esto debe hacerse de inmediato, ya que su reemplazo ser problemtico en el futuro.