

Altavoces de ordenador Microlab Solo 5C

control de volumen en el panel del cuerpo (a menudo tienes que tomar el control remoto en tus manos o usar el control de software en la computadora)

El control remoto es dbil!

notodo el mundo est llorando el control remoto y todo lo dems - risitas!

Bastante voluminoso (subjetivamente), precio

Control de volumen en la pared trasera. Cuando encienda la alimentacin, los altavoces deben sacarse del modo "silencio". Un "menos" aparte para ahorrar un par de dlares en los condensadores del filtro de cruce, que afectan notablemente el sonido.

El control remoto es un gran inconveniente: el panel de la batera no se sostiene, el botn de silencio dej de funcionar despus de dos aos. Y en cuanto a m, el cable de alimentacin es un poco corto (1,5 m, los altavoces no se pueden apartar mucho).

Despus de un par de meses de uso, el altavoz activo comenz a silbar (incluso sin una fuente de sonido) y cuando se ajusta el volumen, emite pops muy fuertes. Aparentemente, la razn est en el relleno de baja calidad de la acstica.

Quizzes, solo uno: la falta de botones para ajustar las frecuencias altas / bajas en los propios altavoces + control de volumen en la parte posterior. Si el mando a distancia se estropea o se agota la batera, ser extremadamente incmodo.

los cables entre los altavoces sin enchufes se atornillan en las abrazaderas como en los cables desnudos baratos, los ajustes cuando se enciende/apaga se pierden cada vez que hay que ajustarlo de nuevo, seleccionar la entrada aux/pc, bajar los graves para que no resuene, aadir bajos para que quede ms claro, y vivir sin apagarlo no es una opcin para dormir por la noche, no es posible que la corriente Suministrar zumbidos en el interior sin msica. Adems, no hay botones en la parte delantera, despertarse para buscar a tientas la parte posterior no es conveniente para retirarse de la red solamente. Por lo tanto, tambin vendieron y obtuvieron una batera como una tableta en el control remoto que se sienta rpidamente, no digo que el control remoto en s no sea conveniente, los botones estn fusionados casi en la oscuridad, no se puede distinguir qu va a dnde

Una mosca en el ungento result ser un tweeter abollado en una columna, y las almohadillas protectoras de plstico tampoco ayudaron) aunque logramos enderezarlo con cuidado, pero apenas haba rastros perceptibles. Este momento no afect el sonido de ninguna manera. Considero que

esto es un transporte descuidado.

El control remoto se rompió rápidamente, tengo que ajustar el sonido yo mismo.

- Un pequeño radiador del amplificador, se calienta mucho - "Ruidoso" inversores de fase con bordes afilados, si pones música con graves y al 65% de volumen, puedes escuchar como circula el aire en los inversores de fase, y bastante fuerte y asqueroso. precio

El mando a distancia es bueno, pero algo de alguna manera no está finalizado, un poco inconveniente.

No se puede ajustar el volumen con el poder del pensamiento

Las estrellas del cielo no son suficientes y tienen desventajas - control de volumen en la parte posterior. paneles- cable corto de conector y alimentación- para otra vez tranquilo

1. El estuche es frágil, los armónicos pueden aparecer a un volumen alto. 2. No hay material amortiguador dentro de la carcasa. 3. Un pequeño fondo en una columna (en la que se encuentra el amplificador). 4. El control de volumen está en la parte posterior.