

UPS Luxeon UPS-500ZD

Alarma muy fuerte. Olor desagradable de algunos compuestos orgánicos malolientes en el primer mes de funcionamiento

Hace clic fuerte en los pasos de estabilización y el ventilador es excesivamente ruidoso y molesto. Bueno, al menos en modo inactivo normal, cuando la batería no está involucrada de ninguna manera, el ventilador no es audible.