

Reloj Casio PRW-3100T-7E

1. El brazalete de titanio se raya fcilmente (ahora me cuidara de acero inoxidable).2. Si no compra por las acciones, entonces el precio puede tensarse.3. La imposibilidad de medir la presin en los mm Hg habituales. (y entonces la indicacin tiene que ser multiplicada por 0.75).4. Indicacin poco informativa de la escala de carga de la batera (en lugar de letras, preferira ver porcentajes o, como antes, divisin en telfonos mviles).

El manual de instrucciones es extenso y difcil de "digerir". Es cierto que encontr un video en ruso para un reloj similar con el mismo "relleno" y rpidamente me acostumbr al mo. A quin le importa, doy un enlace: date prisa con la instalacin de la correccin de radio. Me dirig al maestro en el centro de servicio de Casio en busca de consejo. Me explicaron cmo y en qu direccin apuntar el reloj para una mejor recepcin de radio. En cada localidad la (direccin) es diferente.