

Limpiador a vapor Karcher SC 5 Premium Iron Kit

es sper

caro

Todo es hermoso en la publicidad. De hecho, no he podido borrar nada. Hay vapor, tibio, a un mximo de 4 velocidades puedo llevar y sostener mi mano a una distancia de 5-7 cm. Trat de limpiar todo: azulejos y fregaderos y plomera y manchas de grasa en la cocina. El efecto es cero, todo se moja, no se vuelve ms limpio. Tal vez solo limpia manchas frescas y suciedad o0. Muy decepcionado. Tena muchas esperanzas puestas en esta unidad. Pagu 35k por l. El hierro ni siquiera lo intent. Lo devolver ((

precio

Precio

Caro en precio, muy caro de reparar.El centro de servicio est acabado, irresponsable, descarado.

Alto precio, tapa de vlvula problemtica , repuestos costosos en caso de rotura (cualquier reparacin comienza a partir de 1500 UAH.)Muy mal servicio.Mala actitud hacia los clientes de los representantes de Karcher en Ucrania.

Tapa de vlvula.

marido desperdici dinero))

En la nueva versin: una boquilla inconveniente para lavar el piso. En la posicin vertical del mango, las "orejas" se abren para quitar el trapo. Para el uso completo del generador de vapor, se requieren muchas boquillas adicionales, que no estn incluidas en el kit. Entonces, preprate para gastar otros 3-5 mil en accesorios. El mango del limpiador a vapor roza el pulgar despues de mucho tiempo

Fregona