

# DVR Falcon HD55-LCD

Todo est bien, funciona y esto es lo principal

Disparar es entrecortado. El sensor G responde a todos los golpes, incluido el cierre de las puertas del automvil y, en consecuencia, el dispositivo entra constantemente en el modo de "emergencia", por lo que la memoria se desborda constantemente con archivos que no se pueden borrar y la tarjeta SD debe formatearse manualmente de vez en cuando al tiempo. No hay forma de seleccionar la cantidad de memoria para este modo en el men. El dispositivo no advierte sobre el desbordamiento de la memoria y, en consecuencia, se detiene la grabacin de archivos, lo que puede resultar una sorpresa "agradable" en el momento adecuado. Hay configuraciones del sensor G en el men, pero no funcionan, es decir, es imposible ajustar la sensibilidad o desactivar este sensor. Despues de que se activa el sensor G, el dispositivo se apaga y enciende automticamente despues de apagar / encender la red integrada de 12 V o al presionar un botn, que tambien es "muy conveniente" en funcionamiento. No hay firmware para este GADGET en la red. La batera incorporada (o su modo de carga) funciona muy mal, dura unos segundos (unos 10 segundos) de trabajo, lo que inutiliza algunas de las funciones necesarias del dispositivo.

se sobrecalienta, se cae del montaje dispositivo mientras conduce a travs de los pozos. Trabajo inestable.