

Alojamiento Thermaltake Suppressor F1

Dos USB en el lateral no son suficientes para m, al menos cuatro. Instrucciones no muy inteligibles - con la instalacin de gomas antivibracin al montar el HDD, mostr un poco de creatividad y al principio las puse mal, me di cuenta cuando el otro lado ya no entraba, sera mejor si haba un claro foto para los superdotados. Una imagen visual con pernos reconocibles, cul por dnde, no estara de ms. Por tal precio de 2.999 o 50USD, en el momento de la compra, todo es ms que adecuado, por el dinero todo agrada. El diodo azul de energia en el costado podra ser menos brillante, pero el diodo de actividad HDD podra ser ms, el segundo es casi invisible, pero no estara de ms, y el primero no tiene mucho sentido, pero brilla por dos.

Nos molest mucho el usb 3.0 y los conectores de audio. El cable USB es muy duro, no hay donde ponerlo. Los conectores de audio no funcionan a pesar de que estn conectados correctamente.

Muchos defectos menores,