

Hierro Bork I603

no

Se calienta durante mucho tiempo. Ms precisamente, se calienta rpidamente, pero el vapor comienza a salir despus de medio minuto, despus de que se calienta el generador de vapor incorporado. Al principio era exasperante cuando presionabas el botn de vapor, pero no enciende, luego te acostumbraste.

El precio !*Falta de fiabilidad,

1. Precio. 2. El hierro en s se ve muy endeble. 3. El plstico chirra demasiado.4. Funciona en voz alta. 5. Queda mucha humedad en el tablero y, a veces, en el suelo. Goteando del tablero!6. Casi todas las sbanas estn hmedas. No es necesario doblar y guardar en el armario de inmediato. Es necesario que la ropa se acueste durante varios minutos. Me acuesto en el sof.7. La plancha se fija con un botn a su base y luego se puede tomar toda la estructura por el asa. Entonces, una vez que la base se cay, y el hierro permaneci en la mano. Tuve que usar mi pie para suavizar el golpe en el piso. Todo funciona.

- la tabla de planchar se humedece, no est claro qu hacer con ella- las cosas deben colgarse con cuidado de inmediato, de lo contrario habr pliegues

No.

No cumple con los requisitos especificaciones

No

Plstico de planchado terrible y endeble, cruje al planchar, en las manos, como un juguete chino

Steam no impresiona. La calidad del trabajo dista mucho de ser tan alta como el precio

No hay nada con lo que comparar. No encontr ninguna deficiencia

Se descompuso 3 semanas despus de la compra. El generador de vapor dej de funcionar. Entregado al servicio, durante aproximadamente un mes en reparacin, cambio de piezas. Entiendo que la tecnologa y cualquier cosa puede pasar, pero para un dispositivo de este nivel y precio, este tipo de averas son inaceptables.

Si planchas en modo normal, entonces todo es como siempre, tal vez un poco mejor. telas.

no

Que sin embargo no suaviza bien el algodón, especialmente esos pliegues que al mismo planchar la ropa está húmeda después de usar este dispositivo