

Hierro Bork I604

el precio no corresponde a la calidad

No se calienta muy rpido, necesita ser limpiado de xido, el precio

comenz a romperse despues de la al final del perodo de garanta, se llev a reparar cinco (!) veces: el elemento calefactor est fuera de servicio, sale agua de la plancha

No ha pasado ni un ao desde que comenzaron a volar manchas de xido fuera junto con el vapor

no

No

su trabajo corto, precio

Precio, la tapa del compartimiento de llenado de agua parece no confiable

precio.no larga vida til.