

# condicionado Kentatsu KSGMA53HFAN1/KSRMA53H

puede escuchar el clic del rel, pero no críticamente.

No hay bandas elásticas para las patas de la unidad exterior en el kit. Instalado desde otro aire acondicionado

Hablemos de la unidad externa, esa que pesa en la calle. Completa decepción, había un traqueteo salvaje durante su funcionamiento, al principio me di cuenta que el traqueteo provenía de una rejilla protectora de plástico que cierra el ventilador, me di cuenta de esto al poner mi mano en esta misma rejilla y ahí fue que el traqueteo se había ido! otro traqueteo ... aire acondicionado, el rebote estaba en el rea del compresor, doblando ligeramente la parte superior de este mismo compresor (hay diferentes tubos adecuados para ello), el rebote se ha ido! ! También pegué la tapa superior quitada, porque también hubo un ligero traqueteo de parte de ella, pon todo en su lugar y ahí está"