

condicionado Kentatsu KSGMA70HFAN1/KSRMA70H

puede escuchar el clic del rel, pero no criticamente.

No hay bandas elasticas para las patas de la unidad exterior en el kit. Instalado desde otro aire acondicionado

Hablemos de la unidad externa, esa que pesa en la calle. Completa decepcion, haba un traqueteo salvaje durante su funcionamiento, al principio me di cuenta que el traqueteo provenia de una rejilla protectora de plastico que cierra el ventilador, me di cuenta de esto al poner mi mano en esta misma rejilla y he aqu que el traqueteo se haba ido! otro traqueteo ... aire acondicionado, el rebote estaba en el rea del compresor, doblando ligeramente la parte superior de este mismo compresor (hay diferentes tubos adecuados para ello), el rebote se ha ido! ! Tambin pegu la tapa superior quitada, porque. tambien hubo un ligero traqueteo de parte de ella, pon todo en su lugar y aqu est"