

Lavadora Indesit IWSC 51052A

Ocurre raramente, pero el botn de encendido/apagado se hunde correctamente/no funciona (esto es en mi mquina de escribir, tal vez algo est mal con el botn, no me refiero a todos los autos!)

La mquina de escribir est hecha en Rusia , en Lipetsk y, por desgracia, la calidad de montaje, no brilla. Hay espacios pequeos pero torcidos (!) incluso entre los paneles metlicos de la carcasa. Pero no afecta tu trabajo. El giro a 1000 rpm suele ir acompaado de fuertes vibraciones.