

Altavoz Behringer Europort PPA200

Falta de estantes para armarios.

Diseño fallido de la cubierta del mezclador. Extraíble sería mejor. El conector USB para micrófonos ULM debe estar protegido o en algún lugar lateral. Puede enganchar accidentalmente o, nuevamente, dejar caer la cubierta del mezclador sobre él. Aparecido en las rejillas del micrófono.