

Aire acondicionado Midea Mission MSMB-12HRFN1-Q I

No hay luz de fondo en la pantalla LCD del control remoto, lo que a veces le impide configurar rápidamente el modo deseado por la tarde o la noche. La unidad exterior no es tan silenciosa como la unidad interior.

Pensé que la unidad exterior sería más silenciosa. Zumbido notablemente, pero los vecinos no parecen quejarse todavía, está bien. Es imposible controlar las persianas verticales desde el mando a distancia, solo manualmente.

El plástico de mala calidad es chino y duro. Las características no se corresponden con la realidad. La función 3D auto no funciona: después de un ciclo, los amortiguadores dejan de moverse y el aire acondicionado sopla en una dirección. La unidad interior puede ser algo grande, no hay otras deficiencias por su precio.

Atrapado con un impulsor defectuoso. El impulsor tenía una deflexión ya máxima velocidad había una ligera vibración. El problema se resolvió rápidamente desde el centro de servicio, se reemplazó un nuevo impulsor. Unidad interior ruidosa, calidad de construcción promedio, falla del compresor un mes después de la instalación.

En general, la calidad del aire acondicionado en sí no es muy feliz, funciona ruidosamente en condiciones de calor extremo y en modo calefacción, tres meses después de comprar el compresor se descompuso - Tuve que llevarlo al servicio para cambiarlo, dijeron matrimonio.

La calidad de construcción interior no es feliz, hace mucho ruido, especialmente cuando se calienta, calefacción débil, ángulos de control remoto terriblemente estrechos

no es lo suficientemente potente ni siquiera para un 7-ku: tenemos una habitación de exactamente 20 cuadrados con techos que no miden 3 m, sino techos estándar, y de todos modos, en condiciones de calor extremo, debe esperar de 40 a 60 minutos hasta que se enfre, y zumba y hace ruido y fuerte, y en esos días generalmente saca el cerebro. Otro inconveniente es la mala calidad del plástico de la unidad interior, lo que afecta los chirridos extra al arrancar y la fragilidad de las cortinas de dirección del aire - con un movimiento impreciso, rompí una hoja cuando la ajusté verticalmente, aunque no presión fuerte. Y, en general, la calidad de construcción es terrible.

Utiliza refrigerante R-22, también conocido como difluoroclorometano, que destruye la capa de ozono y desde 2015 se ha prohibido oficialmente su importación en Europa. No, no sufro de "brain greenpeace", pero creo que en 3 o 4 años, cuando llegue el momento de recargar este dispositivo, puede haber problemas con su disponibilidad.

en algún punto intermedio, la calidad de construcción y el plástico están por debajo de la media: los

instaladores dedicaron mucho tiempo a atornillar y lubricar todas las deficiencias.

el rendimiento es bajo incluso para 7ki, la calidad de construcción y los ángulos de apertura de la cortina. tenga en cuenta que sopla solo debajo de sí mismo o un máximo de 30 grados frente a él. la cortina se abre desde arriba - el flujo de aire baja.

unidad interior ruidosa, mano de obra de calidad, problemas con la electrónica

qué tipo de autolimpieza? De qué estás hablando? sonido vacío esta función. Modo silencioso? - un completo engaño. El recubrimiento bactericida del control remoto es, bueno, en general, una obra maestra del arte publicitario, solo un súper acondicionador de aire. Un montón de todo tipo de fanfarronerías, pero de hecho, nada. Sí, resulta que la mayoría de los filtros escritos en las características deben comprarse además! divorcio.

Electricidad

no encontrado

Creo que en este modelo simplemente no existen. El recubrimiento bactericida del control remoto es, bueno, en general, una obra maestra del arte publicitario, solo un súper acondicionador de aire. Un montón de todo tipo de fanfarronerías, pero de hecho, nada. Sí, resulta que la mayoría de los filtros escritos en las características deben comprarse además! divorcio.

Electricidad