

# Aire acondicionado Midea Mission MSMB-18HRFN1-C

No hay luz de fondo en la pantalla LCD del control remoto, lo que a veces le impide configurar rápidamente el modo deseado por la tarde o la noche. La unidad exterior no es tan silenciosa como la unidad interior.

Pensé que la unidad exterior sería más silenciosa. Zumbido notablemente, pero los vecinos no parecen quejarse todavía, está bien. Es imposible controlar las persianas verticales desde el mando a distancia, solo manualmente.

El plástico de mala calidad es chino y duro. Las características no se corresponden con la realidad. No hay tal cosa

Absolutamente insignificante

No los he visto en 1.5 años

Ruidoso a máxima velocidad del ventilador

El modelo con la terminación 15Y viene con funciones reducidas del principal, no muestra la temperatura por la borda, sin ionizador y algunas otras tonterías. El control remoto contiene todas las opciones posibles para todos los acondicionadores de aire de esta marca, por lo que habrá un montón de tonterías inútiles en la pantalla.

no,

Lamentablemente, este sistema dividido no está a la altura de las muestras normales, los problemas de enfriamiento comenzaron dos meses después de la instalación. Llegaron los instaladores, hurgaron en ella, dijeron que el compresor estaba defectuoso en la unidad externa y ya no genera la presión necesaria. Se fue el mes (con mucho calor :( ) por puntuación con el proveedor, ya quería demandarlos, pero me salió con la ma y me cambiaron el compresor. Ciertamente, no gratis, los instaladores tuvieron que pagar otros 1500. Si bien parece estar funcionando, pero bastante ruidoso, algo cruje de vez en cuando en la unidad interior, creo que este es el amortiguador de plástico. También se escuchan sonidos sospechosos de la unidad externa, como si el ventilador a veces comenzara a tocar la carcasa. Cada vez que noto ruidos extraños en el modo de enfriamiento, incluso si activa el modo de suspensión, los ruidos no desaparecen. El control remoto comienza a funcionar peor, pienso que se deba a la batería, pero incluso después de reemplazarlas no mejor, para encenderlo o apagarlo, debe acercarse casi con fuerza. La profundidad de la unidad exterior es mucho mayor que la de otros fabricantes.

Después de comprar el aire acondicionado, usé solo un botón, pero después de una semana comenzó a

crepitar y dej de encenderse. Llam a soporte tcnico me enviaron un especialista que me quit el aire acondicionado y lo llev a reparar. Una semana despues, me llamaron de all y me dijeron que el aire acondicionado estaba averiado debido a un mal funcionamiento y que se negaban a arreglarlo gratis.

Primero, la instalacin era muy costosa. En segundo lugar, no hay indicaciones de la temperatura en la habitacin y en el exterior, as como una serie de otras funciones menores que, por ejemplo, tienen otros modelos de este segmento. El control remoto es un inconveniente, algunas de las funciones no funcionan la primera vez. La unidad exterior es muy ruidosa, incluso los vecinos se quejaron. El ajuste de la direccin del flujo de aire funciona con tal traqueteo que ni siquiera lo uso, aparentemente el plstico es de mala calidad, y el montaje es psimo.

Fall a los pocos meses de uso (unos 6). En la ciudad, el condominio es algo necesario en la casa, por lo que trabajaba constantemente. Primero estaba el problema de la formacin de hielo en los serpentines de refrigeracin. O era aire caliente entrando al aire acondicionado, o el compresor no funcionaba correctamente, no comenz a descubrir la razn. No enfriaba muy bien, hacia bastante ruido a pesar de que parece de inventario, y en teora debera ser menos ruidoso y ms gil. Nos fuimos por un par de semanas, nadie encendi el condominio, respectivamente. Al llegar, intent encenderlo, no pas nada. Ni siquiera funcion la garanta. El servicio solo dijo que se estrope por formacin de hielo, como estaba mucho helado, y cuando lo apagaron se derriti y ya. Al principio lo encendieron en modo enfriamiento y no hubo problemas, pero cuando encendieron el modo calefaccin, hubo un golpe adentro y sali agua del aire acondicionado, los trabajadores dijeron que el tanque de fren estaba defectuoso.