

Aire acondicionado Midea Mission MSMB-24HRFN1-C

No hay luz de fondo en la pantalla LCD del control remoto, lo que a veces le impide configurar rápidamente el modo deseado por la tarde o la noche. La unidad exterior no es tan silenciosa como la unidad interior.

Pens que la unidad exterior sera ms silenciosa. Zumbido notablemente, pero los vecinos no parecen quejarse todava, est bien. Es imposible controlar las persianas verticales desde el mando a distancia, solo manualmente .

El plstico de mala calidad es chino y duro.Las caractersticas no se corresponden con la realidad .No hay luz de fondo en la pantalla LCD del control remoto, lo que a veces dificulta configurar rápidamente el modo deseado por la tarde o la noche. La unidad exterior no es tan silenciosa como la unidad interior.

Pens que la unidad exterior sera ms silenciosa. Zumbido notablemente, pero los vecinos no parecen quejarse todava, est bien. Es imposible controlar las persianas verticales desde el mando a distancia, solo manualmente .

El plstico de mala calidad es chino y duro.Las caractersticas no se corresponden con la realidad .No hay tal cosa

Absolutamente insignificante

No los he visto en 1.5 aos

Ruidoso a mxima velocidad del ventilador

El modelo con la terminacin 15Y viene con funciones reducidas del principal, no muestra el temperatura por la borda, sin ionizador y algunas otras tonteras.0El control remoto contiene todas las opciones posibles para todos los acondicionadores de aire de esta marca, por lo que habr un montn de tonteras intiles en la pantalla.

no,

Lamentablemente , este sistema dividido no est a la altura de las muestras normales, los problemas de enfriamiento comenzaron dos meses despues de la instalacin. Llegaron los instaladores, hurgaron en l, dijeron que el compresor estaba defectuoso en la unidad externa y ya no genera la presin necesaria. Se fue el mes (con mucho calor :() por puntuacion con el proveedor, ya queria demandarlos, pero me salio con la ma y me cambiaron el compresor. Cierta, no gratis, los instaladores tuvieron que pagar otros 1500. Si bien parece estar funcionando, pero bastante

ruidoso, algo cruje de vez en cuando en la unidad interior, creo que este es el amortiguador de plástico. También se escuchan sonidos sospechosos de la unidad externa, como si el ventilador a veces comenzara a tocar la carcasa. Cada vez que noto ruidos extraños en el modo de enfriamiento, incluso si activa el modo de suspensión, los ruidos no desaparecen. El control remoto comenzó a funcionar peor, pensé que se debía a la batería, pero incluso después de reemplazarlas no mejoró, para encenderlo o apagarlo, debe acercarse casi con fuerza. La profundidad de la unidad exterior es mucho mayor que la de otros fabricantes.

Después de comprar el aire acondicionado, usé solo un botón, pero después de una semana comenzó a crepitar y dejó de encenderse. Llamé a soporte técnico me enviaron un especialista que me quitó el aire acondicionado y lo llevó a reparar. Una semana después, me llamaron de allí y me dijeron que el aire acondicionado estaba averiado debido a un mal funcionamiento y que se negaban a arreglarlo gratis.

Primero, la instalación era muy costosa. En segundo lugar, no hay indicaciones de la temperatura en la habitación y en el exterior, así como una serie de otras funciones menores que, por ejemplo, tienen otros modelos de este segmento. El control remoto es un inconveniente, algunas de las funciones no funcionan la primera vez. La unidad exterior es muy ruidosa, incluso los vecinos se quejaron. El ajuste de la dirección del flujo de aire funciona con tal traqueteo que ni siquiera lo uso, aparentemente el plástico es de mala calidad, y el montaje es pésimo.

Falló a los pocos meses de uso (unos 6). En la ciudad, el condominio es algo necesario en la casa, por lo que trabajaba constantemente. Primero estaba el problema de la formación de hielo en los serpentines de refrigeración. O era aire caliente entrando al aire acondicionado, o el compresor no funcionaba correctamente, no comencé a descubrir la razón. No enfriaba muy bien, hacía bastante ruido a pesar de que parece de inventario, y en teoría debería ser menos ruidoso y más silencioso. Nos fuimos por un par de semanas, nadie encendió el condominio, respectivamente. Al llegar, intenté encenderlo, no pasó nada. Ni siquiera funcionó la garantía. El servicio solo dijo que se estropeó por formación de hielo, como estaba mucho helado, y cuando lo apagaron se derritió y ya. Al principio lo encendieron en modo enfriamiento y no hubo problemas, pero cuando encendieron el modo calefacción, hubo un golpe adentro y salió agua del aire acondicionado, los trabajadores dijeron que el tanque de drenaje estaba defectuoso.