

# Wi-Fi adaptador D-Link DAP-1353

Terrible producto por esa cantidad de dinero.

- precio inadecuadamente alto- fallas, fallas, solo fallas- increíblemente lento (alcanz un mximo de 40 megabits en 802.11n muy cerca de l)

1. Profesional muy dbil. El mximo que es capaz de extraer segn los datos de los desarrolladores es de 30 Mbps. Pero en la prctica, WEP WiFi es de 10 a 20 Mbps en condiciones ideales.No se trata de 300 Mbps. 2. Puedes olvidarte de N: funciona increíblemente con errores. Se niega a conectar un cliente con este protocolo y, si lo hace, cada segundo paquete es una cada o un retraso de +200 ms.3. Funciona de manera similar a los enrutadores chinos baratos por 10 dlares.4. La intensidad de la seal es increíblemente dbil. Un TPLink cercano por 20 dlares con 1 antena da exactamente 2 veces la seal.5. El precio de tal piso de trilla es increíblemente caro. Lo mximo que cuesta - 15 dlares y solo por un hermoso paquete.6. Antes del firmware 3.10, el panel de administracin se colgaba despues de casi cada guardado de la configuracin. Aunque se solucion en 3.10...

Bueno, una vez que reinicio cada pocos das, hay fallas.