

Tostador Vitek VT-1584

El alambre es muy rgido y no se dobla muy bien. El compartimento para guardar el cable est hecho lo que se llama "sobre mocos" y el cable no puede sostenerse por ms de una vuelta (e incluso entonces con dificultad), el soporte para sacar el cable de debajo de la caja est hecho en un solo lugar , aunque debera estar al menos en la mente 4-6 lugares, y tambn sostiene el cable muy dbilmente (porque es poco profundo), sale volando constantemente del nido si levanta o mueve la tostadora, como resultado de que el alambre se desenrolla de nuevo. Otra desventaja es que en la tostadora que recib hay un defecto de montaje, los calefactores que calientan, en algunos lugares no entran por las ranuras de las paredes, y quedan detrs de ellos, no creo que su posicin tenga un efecto favorable en el funcionamiento de la tostadora, como vemos - el montaje est lejos de ser ideal.

El interior est notablemente recocado.