

Multicocina Redmond SkyCooker M92S

no fue posible configurar el control desde el telefono, pero lo ms probable es que esto se deba al telefono

No.

El programa "gachas de leche" y la actitud de los representantes de esta empresa hacia el consumidor!

Si desea que la temperatura sea de al menos 180 grados en la multicocina, saldr: 175 gr. techo, cuando la cocin es muy mala. Hornee pan durante 3 horas, aspic 8 horas pilaf 1 hora. En definitiva, ahorrar en electricidad. Estoy muy decepcionado!

Menos: solo para configurar una temperatura muy alta: haga clic durante mucho tiempo)

krpus negro se ensucia fcilmente, no hay frascos para yogur

un conjunto de accesorios para revolver

Cocino y horneo casi todos los das, es un inconveniente que la forma sea una

El sensor es inusual, el diseo es de un viejo redmond m90

el sensor no responde a los dedos mojados, la hermosa carcasa est constantemente descuidado

La carcasa est hecha de plstico, no de la mejor calidad. Marcado, brillante.