

Radio/reloj Golon RX-9966UAR

No recuerda la pista mp3 cuando se apaga la alimentacin. Es difcil ajustar el volumen (control muy sensible)

no hay instrucciones detalladas en ucraniano o ruso

despus de encender la unidad flash USB varias veces, los puertos USB y SD dejaron de funcionar. El modo de radio funciona bien.