

Exprimidor Kenwood PureJuice JMP 600

Precio alto. Si exprime el jugo de productos con huesos pequeños, estos se acumulan en la parte inferior del tornillo y obstruyen la máquina.

La parte central (tamiz con tornillo) no está fijada a la parte inferior (motor). Durante la instalación, el *rysochka* (guin) indica un candado abierto, y debe traer y encajar la estructura opuesta al "candado cerrado". Resulta ser imposible. El diseño se contrae y se desplaza al cambiar la dirección de rotación.

Hasta ahora no se han identificado fallas, en uso durante aproximadamente 7 meses