

Panificadora Kenwood Artisan BM 450

nada

El asa de la tapa es demasiado poco fiable, ya he cambiado los tornillos, pero sigue colgando. Mientras que el agitador sigue funcionando, aunque de alguna manera sucedi que sali volando y no amas.

excepto por el precio, pero como saben, algo bueno es caro.

No hay un reloj de tiempo real, solo un temporizador de retardo. Diseo de cojinete del agitador no confiable .

Caro

Ruidoso, el dispensador se abri solo, tuvo que ser retirado. Irrazonablemente caro.

Al amasar, no siempre recoge la harina de las esquinas del balde. Muchos programas son superfluos.

No me di cuenta

La funcin de "precalentamiento" se activa solo si la temperatura de la casa es de 5 grados centgrados. No hay funcin de "pausa".

Despus de 2,5 aos de uso, el cojinete y el prensaestopas del pal (balde para hornear) quedaron inutilizables. El fabricante no proporcion la posibilidad de reparacin, tuve que comprar un pal nuevo. por 2800 rublos. Adems, se rompi una "antena" del acoplamiento, que transmite el movimiento a la pala mezcladora.

Modelo muy ruidoso.

Modelo de corta duracin. El cubo dura aproximadamente un ao. A continuacin, se rompe el embrague que transmite el movimiento a la cuchilla.

Se estrope durante el ciclo de amasado, simplemente se apag y listo,

La verdad, cuando le criticas de que haga mucho ruido, dud. la plausibilidad (despus de todo, tena una mquina de pan de la misma marca) ... Pero es as. Y cuanto ms trabaja, ms fuerte. Todo el problema est en la conexin de bayoneta del contenedor y la panificadora. El cual aparentemente est hecho de silumin (material que habla por s solo). A medida que se desgasta, el contenedor, en

lugar de romperse con fuerza, simplemente cuelga. Como resultado, hay un golpe desagradable y bastante ruidoso en los nervios.

Algo absolutamente inútil en la casa!

Después de dos años de uso, la masa comenzó a pegarse por un lado, se amasa peor y una hogaza tiene una altura desigual