

Humidificador Tefal HD5120

Durante el funcionamiento, el agua gotea constantemente!

La principal desventaja de este modelo de humidificador es el nivel de ruido, que no depende del modo seleccionado. Además, el girostato subestima las lecturas de la humedad del aire en la habitación.

cuando se trabajó en los primeros 3 días hubo un olor químico del nuevo dispositivo

no hidrata: la habitación tiene 19 m². La humedad no sube por encima del 30% incluso después de un día de trabajo, hace mucho ruido. En modo noche, el ruido no se reduce. Hay una especie de niebla en la habitación, las sensaciones son desagradables. Capa blanca en el cuerpo.