

Humidificador Electrolux SENSEhealthline

Sin inconvenientes

En el modo nocturno, se pierden los ajustes establecidos anteriormente.

Todo el dispositivo result ser un inconveniente.

No est claro por qu se necesitan un termmetro y un higrmetro: viven por s solos vidas, sus lecturas no coinciden en absoluto con los datos de una estacin meteorolgica probada en el tiempo. ROTOROT
DESPUS DE 2 MESES DE TRABAJO, DEJ DE FUNCIONAR DE REPENTE.

La fuente de alimentacin se quem despues de 2 meses. Y la fuente de alimentacin, cuando se muri, quem todo el relleno.

El principal inconveniente es que despues de un mes de uso intensivo, la hlice que bombea aire comienza a retumbar con fuerza, aunque al principio no era muy silenciosa. de esto, se volvi demasiado ruidoso por la noche. Ahorre dinero donde no debera. A veces, inmediatamente despues de verter agua fra, la intensidad de la humidificacin cae cada 10 veces. Se trata encendiendo la calefaccin por un corto tiempo. Adems, con una alta intensidad de humidificacin, se puede formar un charco o una mancha hmeda a su lado debido al hecho de que la hlice es dbil y no hay rotacin de la boquilla hacia arriba y hacia adelante para apuntar hacia un lado: debe girar la dispositivo completo

1. El higrmetro miente. Por extrao que parezca, en la direccin de la disminucin. Ahora la mecnica muestra un 65 % y un 46 % en el humidificador. 2. No hay forma de dirigir el chorro hacia donde quieras, tienes que girar el dispositivo. 3. No hay descripciones de los modos en las instrucciones, tuve que buscar en las instrucciones para otros modelos. 4. La etiqueta en el panel frontal est bien pegada. Despues de todos los intentos de arrancarlo, tuve que recurrir a una qumica dura que corroy el plstico. Ahora toda la superficie es un espejo brillante y hay una mancha mate en lugar de la etiqueta. Fabricante,