

Robot de cocina Bomann KM 398 CB

No

no

no

not found

es inconveniente verter harina a traves de un pequeno embudo en la tapa, el recipiente es difcil de desenroscar (probablemente todava nueva), hace ruido.

Ruidosa, como todas las amasadoras. No hay temporizador. El protector contra salpicaduras de plstico que se coloca sobre el recipiente vibra a altas velocidades. Aunque puedo suponer que no lo instal.