

# Hierro Vitek VT-1251

Hay que acostumbrarse a que no sea pesado

Temperatura insuficiente para planchar en seco, el vapor no funciona, tapn de entrada de agua endeble.

Sin sistema de apagado automtico

De corta duracin, no retiene el agua, hay que sacar la escama, la suela no se puede limpiar con el tiempo.

todava no revelado!

Servido no ms de 1 ao

Cordn corto

Hay que acostumbrarse a que no sea pesado

no encontrado

no visto

no lo he encontrado todava

El choque trmico no siempre funciona y tenga cuidado: no llene en exceso el agua a alta temperatura - el hierro inici una rebelin y quem todo lo que encontr sin importar el tipo de tejido. Solo haba un color de la plancha

el tanque de agua era gris, no se ve la cantidad de agua que se verti