

Multiherramienta Pro-Craft PG 400

Los discos de corte se desgastan rpidamente.

CALIENTAN MUY RPIDO, EL CONJUNTO ES MUY BAJO Y DE MALA CALIDAD.NO HAY 400 WATT.

Mal equipo.Mala fijacin del soporte, tanto en altura como en abrazaderas.