

Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WN951N

v1 no funciona correctamente. Los controladores en el sitio web del fabricante son un poco ms nuevos que los prehistricos.

Categoricamente ausente

Controladores torcidos

el precio de 1 mil rublos (esto es ms caro que el adaptador de red promedio) no justifica : 3 antenas que no captan NADA (aunque en la misma habitacin hay 3 dispositivos ms que con menos buenos dispositivos de red, captan todo al 100! La velocidad de recepcin es asquerosa, a veces no puedo ni descargar 1 mb normalmente, la la recepcin flota constantemente de 1 mb a 16 mb La conexin CONSTANTE se interrumpe, solo cada 5 minutos, la red se bloquea. donde un simple comunicador HTC funciona como un reloj :(Si, dos paredes de ladrillos de 60 cm cada una, bueno, yo especificamente eleg un dispositivo con antenas termya, pens que ayudara... No sirvi: no queran trabajar con lea del Vstula en absoluto, trabajaron con lea de XP en modo g. La conexin se cae constantemente. Lo puse en 3-4 mquinas y lo prob con diferentes puntos de acceso.