

Capota VENTOLUX Ferrara 60 IX 800

Ruidoso.

Las cajas que cubren la parte del motor normalmente no se insertan en la ranura, se enderezan y se caen constantemente. En una palabra, tonteras. No se corresponde con el nivel de potencia y el nivel de ruido escrito en las características.

ruidoso y con zumbidos, pero no funciona todo el día, por lo que es normal

No se nota nada crítico.

Se ensucia demasiado rápido. Y es bastante difícil de borrar. Además, es recomendable fregar todo enseguida, ya que hay que liarse mucho con las manchas de ayer.