

Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer T6E

El controlador está en un disco o necesita descargarlo de Internet, pero cómo descargarlo si no hay Internet ni unidad. Por lo tanto, se necesita una computadora "intermediaria". Y no funciona bien con Win 10. Funcionó durante unos días y luego se estropeó.

Baja velocidad, inicio problemático en Windows 10. El controlador se tuerce, es difícil encontrar una red wifi doméstica. upd: después del lanzamiento de nuevos controladores y la instalación de antenas adicionales con un cable de extensión, la señal se estabilizó.

En el modo de 2,4 GHz funciona bien, y en el modo de 5 GHz la señal sale a 295 Mbps fuera de 867 a una distancia de 5 metros y 1 pared delgada.

todo está bien.

cm. comentario

-señal 5G débil

La falta de un soporte para una unidad de sistema "mini" en el kit.

No alcanza las velocidades declaradas, tengo un máximo de 200 megabits al lado del enrutador, es una pena

La falta de corriente se calienta durante la descarga masiva y la transmisión de datos!!