

Cap VENTOLUX Lazio 60 WH 750

Como siempre, la grasa y otros restos de cocin se adhieren a las parrillas internas, es un inconveniente lavarlas, pero todas las campanas estn equipadas as, por lo que la eleccin es barata o 5 veces ms cara pero con placa ..

l adems, tuvo que comprar una vlvula de retencin, que falta en la configuracin del modelo econmico puede perdonarse. Tambin me molest el grosor del metal, que se puede perforar fcilmente con un buen abrelatas, pero esto tambin es una consecuencia del presupuesto. La retroiluminacin podra ser ms brillante, pero lo ms desagradable es su ruido, pero hace un ruido decente. Solo la primera velocidad puede considerarse condicionalmente cmoda, ya que a menudo es suficiente. Pero si tienes que encender el segundo o Dios no lo quiera el tercero, entonces es incmodo estar al lado.

No quera tomarlo con esmalte, tom uno de acero inoxidable (es con el prefijo ix), por lo que se ensucia fcilmente, lo tom con los dedos y ya no funcionar, lmpielo con un trapo.