

# Carcasa Thermaltake Core P5 CA-1E7-00M1WN-00

Simplemente no existen!

El cable de extensión PCI está defectuoso, y esto es un gran inconveniente, ya que debe pedirlo por separado o devolver el estuche, y no es un hecho que habrá un cable normal en otra caja. Es bueno que haya extensiones sin nombre, pero no sé si funcionarán normalmente, porque no lo revisé, en general me compré hemorroides adicionales, por lo que el puntaje es 2.

1. El peso. Pedazo de hierro. Hierro. Hierro fundido puro. De ahí el precio sensato: no se molestaron con el aluminio y lo fabricaron del mismo material que los vagones de tren. 2. Algunos orificios para tornillos no están roscados y deben cortarse a mano. Antes de atornillar este o aquel componente, le aconsejo que primero cebe con cuidado los pernos y los apriete, luego fije lo que necesita ser atornillado. 3. No se incluye vidrio, sino policarbonato. Por un lado, esto hará que la construcción fuera completamente insostenible, por otro lado, el policarbonato se raya fácilmente (muy fácil, demasiado fácil) y el polvo se deposita muy bien sobre él. 4. Instrucción. Ella, de hecho, no lo es. Sin tener ninguna experiencia significativa en el montaje de una PC, tuve que romperme la cabeza en algunos lugares y recurrir a métodos científicos. Un dolor de cabeza particular con los aparatos ortopédicos en la parte posterior: algunos tuvieron que quitarse 2 veces durante el proceso de montaje. Por supuesto, a veces debido a mi propia estupidez, tuve que dar la vuelta. 5. Es posible que algunos agujeros no coincidan bien, tuvo que experimentar. 6. Al elegir una fuente de alimentación, preste atención a la longitud de los cables incluidos algunos conectores están muy lejos. tienes que tirar a través del espacio interno de la caja, sin pasar por las llaves. 7. Ellos dicen, A menudo, el cable PCI-E suministrado para una tarjeta de video está defectuoso. 8. Un diodo azul endiabladamente brillante en el botón de encendido, que brilla no solo en el exterior, sino también en el interior de la carcasa. 9. La resistencia a la torsión con la tapa trasera quitada deja mucho que desear: tenga cuidado al mover un sistema a medio ensamblar.

1. Refrigeración mediocre 2. No hay espacio para un CD-ROM