

Cortacsped Bosch AFS 23-37 06008A9000

No

El motor no es lo suficientemente rpido. El hilo de pescar es grueso, por lo que debe aplicar ms esfuerzo fsico. Los mangos son incmodos. Hilos de pescar caros.

El problema es comprar un hilo de pescar listo para usar con casquillos, al menos en Bielorrusia! Imposible equiparlo con un carrete!

Botn apretado, el cable de alimentacin no est en las mejores condiciones colocar en la parte posterior, sera ms conveniente. Es mejor afilar el cuchillo. Demasiado pesado para adolescentes y mujeres!!!

En general, logr segar solo 2 acres y el dispositivo se descompuso. El desmontaje mostr que el adaptador de la caja de cambios del motor al eje, que est en la tubera, estall. El adaptador de PTFE no se suministra como repuesto por separado. Durante la rotacin del eje del motor, se detect un acuamiento de la caja de cambios del motor. El desmontaje mostr que ambos engranajes helicoidales se desmoronaron. Hay muchas virutas pequeas en la carcasa de la caja de cambios. Bosch ahorra en endurecer el metal? Bajo el encargo un nuevo motor 5200 r. - la cubierta protectora inferior es muy pequea. Si corta a su izquierda, entonces las piernas hasta la cintura son todas verdes. Trabaja solo con una mscara! Porque hierba, piedras, etc. vuela hacia arriba, incluido (con mi altura de 185 cm) - flujo de aire del motor deficiente, tk. cuando se corta, queda casi pegado al cuerpo

Son mucho ms que ventajas.....1. Cuando se usa una cabeza con una lnea de pesca, la hierba se enrolla constantemente en el eje y las cuas del motor (hierba no alta, trbol, diente de len intercalado con sorgo, avena salvaje u otra cosa... en general, tallos largos y delgados) 2. Un hilo de pescar grueso no corta la hierba corta, sino que la tira, aparentemente no hay suficientes vueltas3. El mango largo no lleva ninguna carga semntica, solo golpea las piernas, 4 Como el cinturn no encajaba, los botones de encendido resultaron estar debajo del brazo

Todas las ventajas se nivelan por el hecho de que la pesca lnea es de 10 piezas de 37 cm cada una.