

Aire acondicionado Toshiba RAS-16SKVR-E/16SAVR-

Lo hemos estado usando desde mayo - hasta ahora no ha aparecido ningn defecto.

Falta TOTAL de servicio 3 aos de funcionamiento 1 ao - el sensor hall fall (auto-reemplazo del motor, 4 meses de esperando la pieza, verano sin aire acondicionado). 2 aos - despues de cambiar el motor - todo funciona como debe, enciende un poco, el verano no hace mucho calor. 3 aos - la placa de la unidad interior fall (todos los fusibles estn intactos, hay energia en el suministro, solo un buen da todo se apag y ya no enciende), verano otra vez, y otra vez aparentemente sin aire acondicionado.

No he Me di cuenta de mucho todava: lo he estado usando durante solo un ao. . (aunque el precio es una falta de comerciantes codiciosos) El sensor de pasillo en el motor de la unidad interior ha fallado. La cortina de la unidad interior cuando se mueve en modo oscilante - traquetea moleestamente - aqu tiene un modo silencioso.No hay servicio de calidad.

Dimensiones de la unidad exterior.

Calidad de los materiales para 5 o 4 + Alguna debilidad y torcimiento del diseo de la fijacin de la unidad interior.Diseo: en cualquier posicin, parte del flujo sopla perpendicular a la pared a lo largo del lado izquierdo, parte hacia abajo. No hay luz de fondo en el control remoto, debe presionarlo al tacto por la noche. Aunque realmente no ayuda, todava hace ms fro que -15 C. u calentar. Como resultado, es imposible alcanzar temperaturas intermedias de 24-25 grados. Existe la sospecha de que se trata de un matrimonio, o as es como funciona el inversor. Pero en cualquier caso, cumple su funcin principal a la perfeccin, solo hay que apagarlo de vez en cuando para que no se congele)

El manual de instrucciones requiere ingenio rpido por parte de los usuarios.

No siento el aire fro. va fresco, pero no fro. aunque lo puse a 17 grados. el ventilador funciona a plena potencia, casi sin sentido. rea 26 metros cuadrados tal vez un problema con el fren, el maestro an no ha llegado.

Despues de 1,5 aos, el filtro de plasma se rompi. No encontr ningn servicio en Mosc, y los bloques multiplicadores de terceros no se reparan porque no hay componentes.

Si realmente encuentra fallas, podra hacer un reloj en formato 24, y no am pm El resto no se han encontrado todava, porque al agua alambique menos temperatura)

1. Me pareci que no enfra mucho.2. No es tan silencioso, pero si activa el modo de reposo comodo, se vuelve mucho ms silencioso.

En el modo nocturno, es un poco ruidoso, debe acostumbrarse a su sonido. El manual de instrucciones requiere ingenio rápido de los usuarios.

solo puede quedar uno.. y su nombre NO ES LITERAL y descuido instalacin de equipos (este es un mensaje para esos seores que tienen crujidos, ruidos, etc.)

El nico: el remoto sin luz de fondo, pero la ubicacin de los botones se recuerda rpidamente al tacto

= Precio alto (debido al filtro de plasma y al ensamblaje no chino) = Para algunos, el color plateado de la mitad superior de la cubierta de la unidad interior puede ser una desventaja (es difcil de ver en la foto

fue una sorpresa para m, pero encajaba muy bien en el interior de la cocina)= Unidad exterior grande (igual que 3, 5 kilovatios) - cuelga debajo de la ventana y bloquea la vista del patio donde est estacionado el automvil un control remoto ntido. Un filtro fino, un filtro de plasma, un generador de aniones estn presentes, pero la ejecucin es primitiva, no lo hacen realizar las funciones declaradas.

Enorme en tamao

A veces el plstico cruje... Las instrucciones son bastante escasas, no encontr el significado de algunos conos en la pantalla del control remoto.