

Interruptor Cisco SG500-28

No acepta VLAN de Catalysts. Debe registrarse manualmente.

Vlan incompatible.