

Sistema de refrigeración Corsair Hydro Series H100i v2

1. Terribles fans 2. Falta de servicio

1.) Ventiladores completos. 1.1) Tienen un zumbido increíble cuando se colocan horizontalmente y el flujo de aire se dirige hacia la parte superior. 1.2) A velocidades inferiores a 900 rpm. comienza a "aullar". 1.3) A velocidades superiores a 1500 rpm. El ruido del ventilador se destaca mucho del resto del sistema. Silencioso a 900-1100 rpm. 2.) Modos de funcionamiento predeterminados por el fabricante, incluidos los "silenciosos" y los ruidosos. Para un funcionamiento silencioso del CBO, se requiere un ajuste manual.

Los enfriadores hacen ruido a altas velocidades La bomba se descompuso despues de 4 meses de uso

Corsair Link a menudo se retrasa como se describe a continuacin