Sistema de refrigeracin Corsair Hydro Series H100i v

- 1. Terribles fans2. Falta de servicio
- 1.) Ventiladores completos.1.1) Tienen un zumbido increble cuando se colocan horizontalmente y el flujo de aire se dirige hacia la parte superior.1.2) A velocidades inferiores a 900 rpm. comienza a "aullar".1.3) A velocidades superiores a 1500 rpm. El ruido del ventilador se destaca mucho del resto del sistema. Silencioso a 900-1100 rpm.2.) Modos de funcionamiento predeterminados por el fabricante, incluidos los "silenciosos" y los ruidosos. Para un funcionamiento silencioso del CBO, se requiere un ajuste manual.

Los enfriadores hacen ruido a altas velocidadesLa bomba se descompuso despus de 4 meses de uso

Corsair Link a menudo se retrasa como se describe a continuacin