

Hervidor Bosch WK 7090

all

El disco calefactor se ha oxidado

En menos de un mes de uso - el cristal de la tetera est agrietado

En menos de un mes de uso - el cristal de la tetera est agrietado

Despus de trabajar durante aproximadamente un mes, la tetera est rota.

No hay luz de fondo.

Es difcil dispensar agua debido a la forma de la boquilla

Bueno, el volumen es demasiado pequeno (de uno y medio a la parte superior), tenemos que hervir constantemente, bebemos mucho t.)))))

No lo encontr

No hay defectos, saba lo que estaba comprando. Hay comentarios.

Un poco caro.El botn de arriba no es de encendido/apagado, sino de apertura de la tapa, lo cual no es habitual al principio.

No hay carencias, hay caractersticas.

Todava no revelado

Es una pena que no haya luz de fondo.

no revel

un conjunto de funciones bastante simple, a saber, la ausencia de ellas.