

Humidificador Electrolux Ecoline

Se rompió después de 2 años. Solo una semana después del final de la garantía. El sensor de humedad es una opción sin sentido, ya que las lecturas no son correctas. El servicio ha estado "reparando" el resultado "0" durante 10 días.

y ahora el triste higrómetro (sensor de humedad) se muestra muy impreciso, y encender y apagar el dispositivo depende de ello, así que todos los modos excepto el manual simplemente no funcionan normalmente, si el sensor considera que la humedad es del 45% (erróneamente), el dispositivo no se enciende. - el higrómetro no llega a los parámetros "Baby" y por lo tanto el aparato no se apaga. no apaga el elemento calefactor - y esto ya es una amenaza real para la seguridad el sensor inteligente y el control remoto no están incluidos en el kit - se deben comprar por separado no se encuentran

no hay suficiente temperatura remota y sensor de humedad, mide solo alrededor de sí mismo dentro de los 30 cm

1. Recubrimiento blanco en el propio humidificador y en un radio de un metro del mismo. Además, el agua se filtra y comienza un día después de la compra, y después de todo, los filtros también se declaran en el humidificador. Sensor de humedad en un cable corto, la humedad del evaporador entra en él. En consecuencia, muestra números inadecuados, y en saltos. A la de 35 bruscamente a 80 después de la humedad. Lo pongo en un vaso desechable de manera que quede rodeado por un tapón en el lateral del humidificador. Me ayuda. 3. El rea del apartamento tipo estudio es de unos 40 m. , altura del techo 3m. Claramente, no puede hacer frente a la humectación normal de este espacio. En la región de 5 m de ella todavía no hay nada, pero más allá no tanto.

No detectado.

Goteo después de medio año de uso no particularmente intensivo, aparentemente el problema es generalizado (como noté, a juzgar por los atractivos para este modelo en el sitio)

Por tal precio, función por menos de un mes.

El cable corto del sensor de humedad

la estación meteorológica es raro

El diseño del tanque es muy extraño. El humidificador no funciona bien, está constantemente mojado y se orina debajo de sí mismo. Higrómetro para la belleza, muestra una humedad del 80 por ciento ya cuando se enciende, es decir, un rango de 10-15 cm. Ajustar la cantidad de vapor en realidad no funciona, el tanque se consume al mismo tiempo, que es como mínimo, que está al máximo!

Requiere limpieza/lavado frecuente, inunda todo a su alrededor, no es posible lavar el tanque de agua.

Las desventajas son quisquillosas

1) La administracin es inconveniente y con errores. Por ejemplo, como resultado del funcionamiento del dispositivo, se estableci un 65 por ciento de humedad en la habitacin, y esto es mucho para m. Configurar el apagado al 55 por ciento, pero al mismo tiempo no puedo configurar el modo de calefaccin y la Impara UV, no permite que se haga. Debe esperar hasta que la humedad baje a 53, el dispositivo comienza a emitir vapor, despues de eso, el control ya est disponible. Ver tambien comentarios 2) El tanque huele mal desde hace 2 semanas3) Sistema de colocacin de contenedores de agua mal concebido, ver comentarios

1. Puramente subjetivo, no puedes ponerlo en una habitacin, a pesar de que es bastante silencioso, no puedes escucharlo durante el da, pero por la noche mi esposa y yo no podemos dormir normalmente, de todos modos, incluso en el modo mnimo, el ventilador zumba, gotea agua y se escucha. A juzgar por las crticas, muchos no escuchan su trabajo o les gusta, as que ten cuidado.2. La estacin meteorolgica funciona como se esperaba, no del todo correctamente. A pesar de que el sensor se coloca en el exterior y se conecta al cable, mide la temperatura y la humedad solo alrededor del dispositivo y, por lo tanto, las cifras reales de temperatura pueden diferir en uno o dos grados, y la humedad puede ser superior en 10- 15%. 3. El modo "Auto" debera seleccionar la humedad ptima a una determinada temperatura, y parece que lo hace, pero tras ganar humedad, en lugar de apagarse, sigue funcionando en el modo mnimo, aumentando as la humedad hasta una gota de roco.)) Un defecto o caracterstica, como en invierno, cuando las pilas estn encendidas, no hay mucha humedad.4. El nivel del agua no es visible.5. Por la noche no puedes ver los botones ni en el dispositivo ni en el control remoto, tienes que tocar al azar.6. El sonido, aunque agradable, pero lo suficientemente alto y no se apaga de ninguna manera, incluso en el modo nocturno.7. An as, el precio es un poco alto.

Sin saborizante

no encontrado