

Cafetera Vitek VT-1508

Tres años de vida. Fuga a través de los sellos.

Mal servicio

después de 1 año y 1 mes comenzó a gotear mientras hacía café. sirvió durante este período 5-7 personas en días laborables (estaba en la organización).

Todavía no

Por primera vez, resultó el uso de capuchino, pero por alguna razón no funcionó el resto (((

Todavía no lo noté, con el capuchino no supe de inmediato cómo hacerlo

1 vez tuve que limpiarlo - comenzó a "disparar" cuando se preparaba. Había un bloqueo en el cono. Después de limpiar todo está bien. Solo se quemó.

Funcionó durante 1 día. Lo compré, lo comprobé por la noche, funcionó, por la mañana el agua ya no se calentaba.

Intenté usar el cappuccinatore varias veces - todavía no funciona, pero realmente no lo necesito - tomo café solo y sin azúcar

cafetera completa Result: el filtro doble estaba firmemente atascado en la bocina, definitivamente no me había dado cuenta de haberlo comprado en la i-shop, pero trajeron otro del almacén, lo reemplazaron, todo está bien! También me confundí la boquilla de goma del cappuccinatore. Se cómo batir espuma de leche, así que lo hago simplemente bajo un chorro de vapor, pero lo probé con una boquilla

por alguna razón, la espuma bate peor y con burbujas.

Temperatura del café insuficiente (alrededor de 70 grados) No muy conveniente para lavar Ruidoso (preparar café en la noche o temprano en la mañana cuando la familia no duerme)