

Panificadora Vimar VBM-681

Panel de control de tiempo inconveniente, muchos modos innecesarios, forma inconveniente de agregar ingredientes (podra haber sido ms simple)

Tiene poca potencia de calentamiento, por lo que solo se puede preparar pan de centeno de mezclas preparadas. Nada bueno se puede hornear solo con harina de centeno. El pan sale bajo, demasiado denso y mal horneado.